

郑州市应急管理局 危险化学品安全事故提示提醒

(2023年3月13日)

2023年3月10日13时30分许，安徽金星钛白集团有限公司2人在进入泥浆罐体进行检修作业时发生昏迷，企业4名监护人先后进入罐体施救相继昏迷，目前事故已造成5人死亡，1人受伤。

该起事故暴露出受限空间作业相关要求不落实、盲目施救导致伤亡扩大等突出问题。各区县（市）、各有关化工企业要认真学习吸取事故教训，高度重视特殊作业安全管理。一是健全规章制度，严格落实GB30871相关要求，作业前安全分析、风险管控措施、气体分析和审批必须落实到位。二是强化安全教育，加强对作业和监护人员安全培训，有针对性制定应急预案，配备必要器材，严防因施救不当造成事故扩大；三是近期各区县（市）复工复产和试生产企业较多，要认真制定并严格落实复产复工和试生产方案，开车前必须开展安全条件确认，不具备条件坚决不开车。

各区县（市）应急管理部门要主动研判本地区化工企业安全风险，加强对相关单位巡查抽查和明察暗访，发现违法违规行为依法严肃查处。